

## 三浦海岸公園墓地現地視察写真(1)

平成28年8月1日

### No. 1 墓地全景

入口付近の車道から北方向を見下ろす



### No. 2 墓地全景

南地区から北方向を見下ろす



### No. 3 南地区の中央付近

空き墓地のようである



### No. 4 南地区の中央付近

某寺院の檀家墓地のようである



### No. 5 南地区の中央付近

斜面地中央より北方向を見下ろす



### No. 6 南地区の中央付近

斜面地中央の東側崖地の補強状況



## 三浦海岸公園墓地現地視察写真(2)

No. 7 南地区の平坦地

南地区の平坦地より斜面地を見る



No. 8 南地区の中央付近

車道より南地区を見る



No. 9 北地区

空き墓地か



No. 10 北地区

空き墓地か



No. 11 北地区の中央付近

比較的小規模な墓地



### 三浦海岸公園墓地現地視察写真(3)

No. 13 中央地区

管理事務所と法事施設



No. 15 中央地区

守る会の掲示板



No. 14 中央地区

守る会と日本墓園の掲示板



No. 16 中央地区

日本墓園の掲示板



### ■ 三浦海岸公園墓地航空写真

